


Fast Joint



Attrezzatura FAST JOINT per giunzioni rapide e fai-da-te senza impiego di collanti.
Fustellatrice manuale adatta per eseguire giunzioni MONO ZETA di nastri e cinghie.

FAST JOINT equipment for do-it-yourself joints, no cement required.
Hand-operated puncher for MICRO-Z fingers of conveyor and transmission belts.

Equipement FAST JOINT pour jonctionnement rapide en tout seul sans l'emploi de colles.
Machine à découper manuelle pour jonctionnement en MONO Z sur bandes et courroies

Equipo FAST JOINT para la ejecución del empalme rápido, hecho por ti, sin el uso de pegamentos.
Troqueladora manual adecuada para realizar empalmes ZETA SIMPLE sobre bandas y correas.

FAST JOINT Geräte für Schnellverbindungen ohne Klebstoff.
Manuelle Stanze zur Ausführung von Einfach-Fingerverbindungen.

Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen [W x L x H] (*)	Peso Weight Poids Peso Gewicht	Largh. max. Max. width Largeur max. Ancho máx. Max. Breite	Spessore max. Max. thickness Épaisseur max. Espesor máx. Max. Dicke
640 x 200 x 350 mm	14 kg	80 mm	6 mm

*W = larghezza - width - largeur - ancho - Breite
L = lunghezza - length - longueur - largo - Länge
H = altezza - height - hauteur - alto - Höhe